



Möln dal & Härryda Sotarna
 Ulf Gustavsson AB
 Vänortsgatan 5, 431 60 Möln dal
 Telefon: 031-271892, fax 279890

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Besiktning utlåtande

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| Godkänd t.o.m. 15-03-20 | Ny besiktning senast | Besiktningdatum 09-03-20 | Tidigare besiktning 2004 | Ao-nr 12-0895 | Besiktning nr 09-OVK1 |
| Sakkunnig Ulf Gustavsson | | | | | Behörighet KL |
| Underskrift Möln dal den 120704 <i>Ulf Gustavsson</i> | | | | | |
| Fastighetsbeteckning HARALD STAKE 6 | | | Folio 0177100 | Byggår 1953 | |
| Adress VÄNORTSG.7-9 8-12 HAGÅKERSG.4 | | | Ombyggnadsår | | |
| Ägare: BRF HARALD STAKE | | | Telefon: 0702-664492 | | |
| Adress Vänortsgatan 12 | | | 431 60 MÖLNDAL | | |
| Driftansvarig: BRF HARALD STAKE | | | Telefon | | |
| Ventilationssystem (typ S, F, FT, FTX) S | | | Systembeteckning | | |
| Verksamhet Bostäder, lokaler | | | Antal lägenheter 199 | | |
| Drifttider | | | Kat. | Nyttjandetid | |
| Effekt kW Luftflöde l/s Möjliga åtgärder för förbättrad energihushållning: | | | | | |
| Dokumentation | | Fläktrum/vind | | Frånluftfläkt | |
| D.1 Ritningar D.2 DS-instruktion D.3 D.4 | | F.1 Åtkomlighet F.2 Belysning F.3 Avlopp F.4 | | FF.1 Ljud/vibrationer FF.2 Frontluckor FF.3 Filter FF.4 Fläktar FF.5 Fläktrém FF.6 Smuts FF.7 Spjällfunktion FF.8 | |
| Kanalsystem | | Styr | | Tilluftssaggregat | |
| K.1 Luftintag K.2 Aggreg. ansl. K.3 Otäthet i system K.4 Smuts i kanal K.5 Kortslutning K.6 Avluftöppning K.7 K.8 | | S.1 Manöver S.2 Styrning S.3 Brand S.4 Reglering S.5 Larm S.6 Indikering S.7 Inställningsvärde S.8 | | T.1 Ljud/vibrationer T.2 Frontluckor T.3 Filter T.4 Fläktar T.5 Fläktrém T.6 Smuts T.7 Spjällfunktion T.8 Vvx-funktion T.9 Återluft T.10 Dränering T.11 | |
| Lokal | | Provningar | | Övrigt | |
| L.1 Uteluftsdon L.2 Ersättningsluft L.3 Överluft L.4 Tilluftdon L.5 Frånluftdon L.6 Spiskåpa L.7 Spisfläkt L.8 Verksamhet L.9 | | P.1 Totalluftflöde P.2 Delluftflöde P.3 Tillufttemp P.4 Utelufttemp P.5 Avlufttemp P.6 Frånlufttemp P.7 Nt/vvx i % P.8 Ljudnivå P.9 | | Ö.1 Fuktskador Ö.2 Brukarsynpunkter Ö.3 Övriga iakttagelser | |
| Pos | Anmärkning: (1=bör åtgärdas, 2=skall åtgärdas, X=åtgärdat) | | | | Bedö |
| Ö.3 | Läg.176,56.Imkanal igensatt.Läg 86,106.Imkanal förbyggd | | | | 1 |
| Ö.3 | Harald Stakes möteslokal inget drag från toalett o duschutrymme. | | | | 1 |
| Ö.3 | Lokal Högtidskläder tilluftsventilation igensatt. | | | | 1 |
| Ö.3 | Läg.11,17,20,32,46,56.Tilluft igensatt. | | | | 1 |